

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Janvier 2016
Prochaine révision du profil : Janvier 2020

Baignade de Malo Terminus Dunkerque



Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Malo Terminus
Commune : Dunkerque
Département : Nord
Région : Nord Pas de Calais
Responsable baignade : Monsieur le Maire
Surveillance baignade : 01/07 au 31/08
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre
Coordonnées Lambert II : 606 240 m / 2 673 745 m
Nature plage : Sable
Dimension plage : 410 m x 40 m
Equipements de la plage :



Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



Principales sources de pollution

Rejet	Fréquence	Débit	Impact
1_ Le rejet du canal exutoire	Discontinu (selon la marée et les précipitations)	Important	Important
2_ Rejets de la zone portuaire	Discontinu (selon trafic maritime, marée et précipitations)	Important	Moyen
3_ Autres rejets dans l'avant port	Continu	Faible	Faible

Qualité bactériologique des eaux de baignade



Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur:
<http://baignades.sante.gouv.fr>

Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade

Episodes de pollution des 4 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée

Absence d'épisode de pollution lors des 4 dernières années

Plan d'actions

1. Mise en place d'une gestion active de la baignade et de l'écluse Tixier
2. Maîtrise de la pollution rejetée par les réseaux unitaires de Dunkerque
3. Fiabilisation de la collecte et du traitement de la pollution sur le domaine portuaire
4. Mise en place de travaux de recherche et développement en lien avec la problématique de la qualité des eaux de baignade
5. Eco-responsabilisation et sensibilisation des plaisanciers