PROFIL de Baignade Lac de Saissac (PICOU), Narbonne

Date d'élaboration (ou de mise à jour) du profil: JUILLET 2011

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade: PICOU
Commune: NARBONNE
Département: AUDE
Région: LANGUEDOC ROUSSILLON
Personne responsable de l'eau de baignade: Services Techniques
Périodes d'ouverture: Juillet - Aout
Heures de surveillance (le cas échéant):
Fréquentation moyenne journalière pendant la saison: 1000 pers.

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade des dernières années (au moins 4 années)

Année:	Classement:
2007	A
2008	A
2009	A
2010	A

A: eau de bonne qualité - B: eau de qualité - C: eau pouvant être momentanément polluée - D: eau de mauvaise qualité

Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (au moins 4 année) présentée par ordre chronologique décroissant:

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade
NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

Schéma de la zone de baignade



Carte de la zone d'étude

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT