


Caractéristiques de la baignade	Schéma de la zone de baignade
<p><u>Nom</u> : Rocher Blanc  <u>Cours d'eau</u> : Le Tarn  <u>Commune</u> : Bédouès-Cocurès (village de Bédouès)  <u>Département</u> : Lozère  <u>Responsable de la baignade</u> : Mairie de Bédouès-Cocurès  <u>Référent baignade</u> : Sébastien Gard  <u>Saison balnéaire</u> : du 01 juillet au 31 août  <b>Baignade non surveillée</b>  <u>Nature du fond et de la plage</u> : rochers, blocs, sable  <u>Fréquentation moyenne journalière</u> : inconnue  <u>Contact en cas de problème</u> :  Mairie de Bédouès-Cocurès au 04 66 45 23 49</p>	

Historique de la qualité de l'eau de baignade					Carte de la zone d'étude
Classement de la qualité de l'eau de baignade					
Année	2019	2020	2021	2022	
Classement	 Excellent	 Excellent	 Excellent	 Excellent	
Épisode de pollution au cours des dernières années					
<p>Les résultats d'analyses d'eau de baignade sont majoritairement bons (4 résultats d'analyse qualifiés de qualité moyenne entre 2019 et 2022 sur 20 prélèvements)</p>					

Inventaire des sources de pollution principales et mesures de gestion					
Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis/seuils d'alerte	Procédures et mesures de gestion	Principales mesures de réduction des pollutions
Assainissements autonomes défaillants <b>1</b>	Moyen	Éloignée	Vérification, par le référent de baignade, de : - Coloration anormale de l'eau - la transparence de l'eau (< 1 m) - Indicateurs visuels (mousses, hydrocarbures, macro-déchets, algues)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermer la plage de manière préventive (ré-ouvrir lorsque les résultats passent en dessous des seuils d'alerte ou lorsque la situation redevient normale)</li> <li>- Informer l'ARS et le syndicat mixte (pour qu'il prévienne les communes situées à l'aval)</li> <li>- Afficher l'arrêté d'interdiction de baignade et un panneau « Baignade interdite » sur le site de baignade</li> <li>- Investigations terrain et analyses complémentaires si nécessaire</li> </ul>	- Suivi de mise en conformité des systèmes de traitement par le Spanc (Bédouès-Cocurès) - Mise en place d'un pluviomètre et mesures de pluviométrie afin d'établir un seuil d'alerte pour une gestion préventive de la baignade. (Bédouès-Cocurès)
Déversement accidentel de matières dangereuses	Fort	Éloignée	- Indicateurs bactériologiques (1800 E.coli/100 ml et / ou 660 entérocoques intestinaux /100ml) - Pluviométrie		Élaboration d'une procédure d'alerte
Ruissellement / rejets diffus lors de fortes pluies	Ponctuel	Diffuse			Supprimer les rejets, création de cunettes en bord de routes

L'indicateur de suivi pour le risque lié à la prolifération des cyanobactéries est la présence de flocs à la surface de l'eau. Dans ce cas, la commune doit en informer l'Agence régionale de santé pour mettre en place les mesures de gestion nécessaires.