

# Plage des Sables Rouges - Commune de Groix

## PROFIL DE VULNERABILITE DES EAUX DE BAINNADE


Le profil de baignade a pour objectif d'identifier les sources de pollution susceptibles d'affecter la qualité des eaux de baignade et de concevoir les mesures et actions permettant de réduire les risques d'exposition des baigneurs à une eau de mauvaise qualité. La réalisation des profils de baignade répond à une obligation réglementaire fixée par la directive européenne 2006/7/CE. Le présent document correspond à la fiche de synthèse du profil de baignade, il est destiné à l'information des usagers de la plage.

### DESCRIPTION DU SITE DE BAINNADE

**Personne responsable de l'eau de baignade :** Mairie de Groix  
**Période de la saison balnéaire :** 15 juin - 15 septembre  
**Plage surveillée :** Non  
**Accessibilité aux animaux :** Chiens interdits en saison  
**Equipements :** WC à disposition

### INFORMATIONS ET CONTACTS

**Mairie de Groix :** 02 97 86 80 15  
**Agence régionale de santé Bretagne 56 :** 02 97 62 77 00



### INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION ET PLAN D'ACTIONS :

	Sources potentielles de contamination	Evaluation du risque	Plan d'actions
Assainissement	Surverse du réseau d'eaux usées au niveau du poste de relevage	Faible	Fermeture préventive de la plage suite à la connaissance d'un débordement
Zone de mouillage	Vidange sauvage d'un bateau au mouillage	Faible	Mise en place d'une borne de vidange à Port Tudy

### QUALITE DU MILIEU

#### Qualité bactériologique :

Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux de baignade porte sur deux germes bactériens :

- *Escherichia coli*,
- les entérocoques intestinaux.

Leur présence au-delà des limites sanitaires autorisées traduit une contamination de l'eau pouvant occasionner des gastro-entérites, otites, infections oculaires ou cutanées.

#### Classement selon la directive 2006/7/CE :

2017	2018	2019	2020
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

★★★★ Excellent	★★★ Bon	★★ Suffisant
★ Insuffisant	Insuffisamment de prélèvements	Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible

**Episodes de pollution bactériologique depuis 2017 : 0**

**La qualité des eaux de baignade de la plage de la Port Mérite est en grande majorité de bonne qualité.**