

FICHE DE SYNTHÈSE – PROFIL DE BAINNADE – SAINT-FLORENTIN

Caractéristiques de la baignade

Zone de baignade « Trou Gallimard »

Commune de Saint-Florentin

Département : Yonne (89)

Région : Bourgogne

Responsable de la zone de baignade : Services techniques de la commune.

Heures de surveillance : baignade non surveillée

Schéma de la zone de baignade



Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des 4 dernières années :

Année	2013-	2014	2015	2016
Classement	Insuffisant	Excellent	Excellent	Excellent

A : Eau de bonne qualité

B : Eau de qualité moyenne

C : Eau momentanément polluée

D : Mauvaise qualité.

Insuffisant : insuffisamment de prélèvement.

A partir de 2013, nouveau classement en vigueur selon la directive 2006/7/CE.

Liste des épisodes de pollution recensés au cours des dernières années :

Date	Type de pollution	Origine	Interdiction de la baignade
2000	Hydrocarbures (HAP), métaux	Rejet accidentel de créosote et sels métalliques par l'entreprise Gaillard Rondino	Oui Réouverture de la zone de baignade en 2013

Carte de la zone d'étude

