

Profil de baignade de St-Julien-du-Sault



Date : mai 2021

| Caractéristiques de la baignade | | Schéma et vue de la zone de baignade | | Historique de la qualité de l'eau | | | | Carte des sources de pollution de la zone d'étude | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|--|------------|---|--|
| Nom de la baignade : | St-Julien-du-Sault | | | Qualité de l'eau au cours des dernières années | | | | | |
| Commune : | St-Julien-du-Sault | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Département : | Yonne | | | Suffisante | Suffisante | Bonne | Excellente | | |
| Région : | Bourgogne-Franche-Comté | | | * Classes de qualité selon la Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 : Excellente, bonne, suffisante, insuffisante | | | | | |
| Responsable de l'eau de baignade : | A préciser | | | Liste des épisodes de pollution au cours des 5 dernières années | | | | | |
| Période d'ouverture : | A préciser | Date | Type de pollution | Origine | Interdiction de la baignade | Légende | | | |
| Heures de surveillance : | A préciser | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Localisation de la baignade Zone d'étude Réseau hydrographique villes Dispositifs d'ANC Absence installation Risque sanitaire STEP (Conformité ERU) Conformité en équipements et non conformité en performances Conformité Bassin stockage Déversoirs d'orage Postes de relevage Exutoires eaux pluviales Prairies Exploitations agricoles Centre équestre Points d'accès directs des bovins dans cours d'eau Pisciculture | | | |
| Fréquentation moyenne : | 30 personnes | | | | | | | | |
| Équipements : | Poste de secours, 1 WC, 1 douche | | | | | | | | |
| Accessibilité aux animaux : | Non dans la zone de baignade Oui sur le site si tenus en laisse | | | | | | | | |
| Autres activités : | Pêche, canoë-kayak | | | | | | | | |

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

| Diagnostic | | Gestion préventive des pollutions | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---|---|---|
| Sources de pollution avérées | | Impacts | Distance de la zone de baignade | Mesures de réduction des pollutions | | Indicateurs de suivi | Procédures |
| Assainissement collectif | STEP non conforme à la directive ERU pour ses performances | Significatif | Joigny : 11 000 m | Mise en place de toutes actions pour améliorer les performances de la STEP | Commune de Joigny, Véolia | Intensité de la pluie | <ol style="list-style-type: none"> 1) transmission des résultats au maire de St-Julien-du-Sault 2) prise de l'arrêté municipal de fermeture préventive de la baignade 3) affichage sur le site 4) suivi des indicateurs de seuils d'alerte 5) si retour à des conditions normales, prise de l'arrêté municipal de réouverture de la baignade et affichage sur le site |
| | Existence de 29 postes de relevage sur les réseaux de collecte des eaux usées | Significatif | 50 m au plus proche (camping des îles) | Équipement des postes de relevage de dispositifs d'alarme et de télésurveillance | Communes de Joigny, de St-Julien-du-Sault, de Cézy, de Champlay et de Looze, communauté de communes de l'agglomération Migennoise, Véolia | | |
| | Existence de 15 déversoirs d'orage sur le réseau de collecte des eaux usées | Significatif | 1 500 m au plus proche (hameau de Vauguillain) | Équipement des déversoirs concernés de dispositifs d'autosurveillance | | | |
| Sources de pollution potentielles | | Impacts | Distance de la zone de baignade | Mesures préventives de réduction des pollutions | | Indicateurs de suivi | Procédures |
| Assainissement non collectif | ANC non conformes avec risque sanitaire et/ou environnemental | Non significatif | Au plus proche, lieu-dit la Butte Moreau (Cézy) : 150 m | Mise aux normes des installations ANC | St-Julien-du-Sault, Cézy, fédération des eaux Puisaye Forterre | Observations de dysfonctionnements des STEP, des postes de relevage et des réseaux avec des rejets directs d'eau usées dans le milieu par les services communaux et gestionnaires des ouvrages d'assainissement collectif (Cézy, Champlay, Looze, Joigny, communauté de communes de l'agglomération Migennoise, Véolia) Episode orageux avec précipitations de 50 mm (relevé quotidien du pluviomètre par l'exploitant du camping) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Information du maire de St-Julien-du-Sault 2) Prise d'un arrêté municipal de fermeture préventive et/ou temporaire de la baignade et affichage sur le site 3) Evacuation des baigneurs 4) Information de l'ARS et du service Police de l'eau 5) Expertise externe 6) Si retour à conditions normales, arrêté municipal de réouverture de la baignade avec affichage et transmission à l'ARS et au service Police de l'eau |
| | Dispositif d'ANC absents et/ou rejet direct dans le milieu | Non significatif | Au plus proche, St-Julien-du-Sault : 900 m | Mise en place d'installations ANC | | | |