

FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE Baignade (Page 1/2)

Date d'approbation (ou de mise à jour du profil)	Décembre 2011
Date de mise à jour de la fiche de synthèse du profil	Mai 2021

Région :	OCCITANIE	Département :	AVEYRON
Commune :	CANET DE SALARS	Site de baignade :	SOLEIL LEVANT
Contact de la personne responsable de la baignade	Mairie de Canet de Salars - Monsieur le Maire Le bourg - 12290 CANET DE SALARS - Téléphone : 05.65.46.84.04		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE Baignade

Caractéristiques physique de la zone de baignade :

Localisation de la plage sur le plan d'eau	En queue de barrage de Pareloup
Nature des plages	Sable

Illustration




Equipements et usages de la zone de baignade :

Période d'ouverture	15 juillet - 15 août
Fréquentation estimée	40 personnes en moyenne
Equipements sanitaires	Blocs sanitaires du camping
Poste de secours	Non
Poste de surveillance	Non
Stationnement	Parking à l'entrée du camping
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Amarrage des bateaux à moteurs
Accès aux animaux	Accès interdit à la plage

Autres équipements	Jeux aquatiques, aire de jeux pour enfants, boulodrome, Snack bar
--------------------	---

Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE Baignade


Année	2017	2018	2019	2020
Classement selon la directive 2006/7/CE				
Descriptions des épisodes de pollutions au cours des dernières années :				

Excellent
 Bon
 Suffisant
 Insuffisant
 Insuffisamment de prélèvements
 Site non classé

FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE BAINNADE (Page 2/2)

Région :	OCCITANIE	Département :	AVEYRON
Commune :	CANET DE SALARS	Site de baignade :	SOLEIL LEVANT

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Gestion préventive - Programme de travaux

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'Actions
Principaux foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs de suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Assainissement non collectif	Quasi nul à moyen	Contrôle du SPANC	Conformité des installations Absence de rejets d'eaux usées vers le milieu naturel	Réalisation des travaux préconisés pour les installations non conformes sur le secteur de Boulouis Pour les installations conformes, visite de pré saison et entretien avant la période estivale
Réseau pluvial	Faible à moyen	Aucune	Pluviométrie Aspect de rejets	Aucune action pertinente néanmoins contrôler l'exutoire avant chaque saison A terme, si s'avère une certaine sensibilité des eaux aux épisodes pluvieux, il conviendra de déplacer l'exutoire hors de la zone de baignade
<p>Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs</p> <p>Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irritations suspectes</p>				