

## PROFIL DE VULNERABILITE DES EAUX DE BAINNADE

Le profil de baignade a pour objectif d'identifier les sources de pollution susceptibles d'affecter la qualité des eaux de baignade et de concevoir les mesures et actions permettant de réduire les risques d'exposition des baigneurs à une eau de mauvaise qualité. La réalisation des profils de baignade répond à une obligation réglementaire fixée par la directive européenne 2006/7/CE. Le présent document correspond à la fiche de synthèse du profil de baignade, il est destiné à l'information des usagers de la plage.

### DESCRIPTION DU SITE DE BAINNADE

**Personne responsable de l'eau de baignade :** mairie de Plounéour-Brignogan-Plages

**Nature :** plage de sable fin

**Longueur de la plage :** 285 mètres

**Période de la saison balnéaire :** 15 juin - 15 septembre

**Accessibilité aux animaux :** Interdiction aux animaux

**Equipements :** Poubelles, cale


**Localisation du point de surveillance ARS :** Coordonnées Lambert II étendu : X = 110 241 ; Y = 2 428 722

### INFORMATIONS ET CONTACTS

**Mairie de Plounéour-Brignogan-Plages :** 02 98 83 40 06

**Agence régionale de santé Bretagne :** 02 98 64 50 50

**Numéros d'urgence :** 15 ou 112



### QUALITE DU MILIEU

#### • Qualité bactériologique :

Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux de baignade porte sur deux germes bactériens :

- *Escherichia coli*,
- les entérocoques intestinaux.

Leur présence au-delà des limites sanitaires autorisées traduit une contamination de l'eau pouvant occasionner des gastro-entérites, otites, infections oculaires ou cutanées.

#### • Classement selon la directive 2006/7/CE :

2015	2016	2017	2018

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

Excellent	Bon	Suffisant
Insuffisant	Insuffisamment de prélèvements	Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible

### INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION ET PLAN D'ACTIONS :

	Sources potentielles de contamination	Evaluation du risque	Plan d'actions
<b>Assainissement autonome</b>	Une installation avec un fonctionnement inconnu est présent sur le bassin versant de la plage	Faible	Campagne de contrôle par le SPANC Mise en conformité volontaire
<b>Zone de caravaning</b>	Plusieurs zones de loisir non-contrôlées par le SPANC sont présentes sur le bassin versant	Faible	Contrôle par le SPANC des mobil-homes autorisés à l'étude
<b>Agriculture</b>	Des surfaces agricoles sont présentes sur le bassin versant	Faible	Sensibilisation sur les bonnes pratiques
<b>Assainissement collectif</b>	Le point de rejet de la station d'épuration se situe au large de la pointe de Beg ar Scaf	Faible	Analyse d'autosurveillance au niveau du point de rejet

La plage de la Tour Blanche est classée en qualité excellente depuis 2015, celle-ci est peu sensible aux épisodes de pollution.